TECHNOLOGY PLASMA 60 XT

XT RANGE GOUGING

230V CONTACT STRIKING

- Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa da 60A, con innesco a contatto dell'arco pilota. Completo di torcia PH.
- Taglio max. 20 mm. Funzioni avanzate: taglio su grigliato, taglio e scriccatura di tutti i materiali conduttori.
- Manometro digitale integrato sul frontale del prodotto. Segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni; segnalazione cambio consumabili; visualizzazione pressione aria.
- Raffreddamento automatico della torcia; gabbia metallica protezione manometro.
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.
- Robusto e resistente agli urti; peso e dimensioni ridotti.

DATI TECNICI

CODICE	**816148**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**5,5 kW**	PRESSIONE ARIA COMPRESSA	**4 - 5 bar**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	RENDIMENTO	**90 %**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CAMPO REG.CORRENTE	**10 - 60 A**	CORRENTE DI TAGLIO AL 60%	**35 A**	DIMENSIONI (LxWxH)	**50,6x18,2x29,2cm**
CORR.TAGLIO MAX EN60974-1	**50A @ 30 % A**	CORRENTE DI TAGLIO AL 100%	**30 A**	PESO	**10,3 kg**
TENSIONE A VUOTO MAX	**313 V**	SPESSORE MASSIMO TAGLIO	**20 mm**		
CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**34 A**	PORTATA ARIA COMPRESSA § l/min	**100**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

804155	PH TORCIA PLASMA 4 M
125237	RIDUTTORE PRESSIONE ARIA
125317	CAVO TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACCESSORI PLASMA	
804340	MMS-10 FILTRO STOP UMIDITA' E SPORCIZIA
804343	MMS-10 CARTUCCE FILTRO ARIA 4 PZ

DESCRIZIONE

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota.
Consente il taglio veloce senza deformazione, il taglio su grigliato e la scriccatura di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.
Caratteristiche:

- robusto e resistente agli urti;
- peso e dimensioni ridotti;
- segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni;
- segnalazione cambio consumabili;
- raffreddamento automatico della torcia;
- visualizzazione pressione aria;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.

Completo di torcia PH.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

BROCHURE

CERTIFICATO