


Diagram of the welding power source (7) showing the control panel with a selector switch (7) and a power button (13). The power source is connected to the welding torch (10) via the power cable (19). The torch is connected to the workpiece (14) via the ground clamp (15). The workpiece is connected to the power source via the ground clamp (15). The power source is connected to the power cable (19) via the power plug (20). The power source is connected to the power cable (19) via the power plug (20). The power source is connected to the power cable (19) via the power plug (20).



Wenn Sie einen Ersatzteil, der ohne Artikel Nummer ist, benötigen, bestimmen Sie bitte Folgendes: Modell-Zeichen und Spannung des Gerätes; Teilliste Nummer; Registriernummer.
Por pedir una pieza de repuesto sin referencia precisar: modelo-marca e tensión de la máquina; número de referencia de lista; número de matrícula.

REF.	ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PIECES DETACHEES SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE PIEZAS DE REPUESTO	REF.	ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PIECES DETACHEES SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE PIEZAS DE REPUESTO	REF.	ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PIECES DETACHEES SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE PIEZAS DE REPUESTO	REF.	ELENCO PEZZI DI RICAMBIO PIECES DETACHEES SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE PIEZAS DE REPUESTO
1	Rele' Relais Relais Relais Relais	13	Frontale Partie frontal Front panel Geraetefront Frontal	24	Kit fondo Kit chassis Bottom kit Bodenteil kit Kit fondo		
3	Pwm controller Pwm controller Pwm controller Pwm controller Pwm controller	14	Retro Partie arriere Back panel Rückseite Trasera	26	Kit igt + diodi Kit igt + diodes Kit igt + diodes Kit igt + dioden Kit igt + diodos		
4	Pot. Carb. Pot. Carb. Pot. Carb. Pot. Carb. Pot. Carb.	15	Fibbia per cinghia Boucle pour courroie Belt buckle Gurtschnalle Hebilla para correa	27	Kit scheda potenza Kit carte puissance Power board kit Leistungskarte kit Kit tarjeta potencia		
5	Rele Relais Relais Relais Conectador	16	Pressacavo Presse cable Cable bushing Kabelhalter Prensa cable	28	Kit mantello Kit capot Cover kit Deckel kit Kit panel de cobertura		
6	Interruttore Interrupteur Switch Schalter Interruptor	17	Cinghia Courroie Belt Gurt Correa	29	Kit condensatore snap-in Kit condensateur snap-in Condenser kit snap-in Kondensator kit snap-in Kit condensator snap-in		
7	Manopola Poignee Knob Griff Manija	18	Guida luce Guide Guide Führung Guia				
8	Termostato Thermostat Thermostat Thermostat Termostato	19	Pinza di massa Pince de masse Work clamp Masseklemme Pinza de masa				
9	Copri interruttore Couvre interrupteur Switch cover Schalterdeckel Cubre interruptor	20	Spina atlas Fiche atlas Atlas plug Atlas stecker Enchufe atlas				
10	Cavo + spina atlas Cable + fiche atlas Cable + plug atlas Kabel + stecker atlas Cable + enchufe atlas	21	Pinza portaelettrodi Pince porte-electrodes Electrode holder Elektrodenhalter Pinza portaelectrodos				
11	Cavo alim. Cable alim. Mains cable Netzkabel Cable alim.	22	Kit prese atlas Kit prises atlas Atlas sockets kit Atlas steckdose kit Kit enchufes atlas				
12	Ventilatore Ventilateur Fan Ventilator Ventilador	23	Kit diodi Kit diodes Diode kit Diode kit Kit diodo				

Per individuare lo schema elettrico corrispondente alla vostra macchina, rifarsi all'ultima cifra "X" del numero di matricola (N. 0000/X) riportato sul frontale.

Pour reperer le schema électrique correspondant a votre appareil, verifier le dernier chiffre "X" du numero de serie (N. 0000/X) reporte sur la partie frontale.

In order to find the electrical diagram corresponding to your model, check the last number "X" of the serial number (N. 0000/X) printed on front panel.

Um den schaltplan, der ihrem gerät entspricht, ausmachen zu können, müssen sie die letzte ziffer "X" der matrikelnummer (N. 0000/X), die auf der frontseite angebracht ist, beachten.

Para la identificacion del esquema eléctrico, correspondienten, a su máquina, referase a la última cifra "X" del número de placa (N. 0000/X) instalado sobre el frontal.

