



- Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO-PULSATO EASY ed MMA in corrente continua (DC), 200A. Completa di accessori per la saldatura TIG.
- Regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG. Funzionamento 2/4 tempi.
- Predisposizione per comando a distanza.
- Saldatura MMA: elettrodi rutili e basici fino a 4mm. Dispositivo VRD per maggiore sicurezza.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>816089</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>82 V</b>	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	<b>30 A</b>	CLASSE DI ISOLAMENTO	<b>F</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	<b>20 A</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP23</b>
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	<b>10 - 200 A</b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	<b>4,7 kW</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>39 x 15,5 x 29 cm</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 25 % A</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>3,2 kW</b>	PESO	<b>6 kg</b>
CORRENTE 35% DC	<b>160 A</b>	RENDIMENTO	<b>89 %</b>		
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>120 A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,7</b>		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

143627	CONFEZIONE TUBO GAS-RACCORDO-FASCETTE
713192	CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQO
743121	ST26 4M AX50 5P TORCIA TIG

## ACCESSORI OPTIONAL

### COMANDI A DISTANZA

802336	RC-20 10 M COMANDO 2POT
802017	COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI

### RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L/min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

### TORCE TIG

743123	ST26 8M AX50 5P TORCIA TIG
--------	----------------------------

### TORCE TIG - PREMIUM

743025	ST26 PRO-P 4M AX50 5P TORCIA TIG
743027	ST26 PRO-P 8M AX50 5P TORCIA TIG
802810	REMOTE DEVICE

### CARRELLI E ACCESSORI

803084	CARRELLO - AMERICA
--------	--------------------

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter TIG (innescò alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO-PULSATO EASY ed MMA in corrente continua (DC).

Caratteristiche:

- regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG;
- funzionamento 2/4 tempi;
- predisposizione per comando a distanza;
- dispositivo VRD;
- MMA: arc force e hot start regolabili, antistick;
- protezioni varie.

Completa di accessori per la saldatura TIG.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO

## LINK UTILI

---



VIDEO