



- Aparelho de soldar inverter TIG (ignição HF ou LIFT), TIG PULSADO e MMA em corrente contínua (DC), 220A.
- Funcionamento em pulsado PULSE e pulsado facilitado EASY PULSE.
- Ferramenta avançada THINSPOT para a soldadura por pontos em TIG de chapas finas de forma fácil, precisa e rápida.
- Dispositivo VRD para maior segurança nas operações de soldadura em ambientes húmidos.
- Preparado para comandos à distância.
- Fusível de rede 20A programável a 16A.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	816040	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	95 V	DIAM. ELETRODOS UTILIZ. EM DC	1,6 - 4 mm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	230 V	CORRENTE ABSORVIDA MAXIMA	36 A	CLASSE DE INSULAÇÃO	F
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CORRENTE ABSORVIDA A 60%	26 A	GRAU DE PROTEÇÃO	IP23
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	10 - 220 A	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	6 kW	DIMENSÕES (CxLxA)	43 x 17 x 34 cm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	220 @ 30 % A	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	4,1 kW	PESO	9,7 kg
CORRENTE A 35% EM DC	175 A	EFICIÊNCIA	86 %		
CORRENTE A 60% EM DC	125 A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,7		

ACESSÓRIOS A PEDIDO

COMANDOS À DISTÂNCIA

802336 RC-20 10 M CONTROLO REMOTO 2POT

REDUTORES DE PRESSÃO

804208 CONECTOR DE GÁS RÁPIDO

KIT DE SOLDADURA TIG

802788 KIT SOLDADURA TIG - ST26

TOCHAS TIG

743121 ST26 4M AX50 5P TOCHA TIG

743123 ST26 8M AX50 5P TOCHA TIG

TOCHAS TIG - PREMIUM

743025 ST26 PRO-P 4M AX50 5P TOCHA TIG

743027 ST26 PRO-P 8M AX50 5P TOCHA TIG

802810 REMOTE DEVICE

CARROS E ACESSÓRIOS

803059 CARRINHO - ARCTIC

803084 CARRINHO - AMERICA

DESCRIÇÃO

Inverter de soldadura TIG (ignição HF ou LIFT de alta frequência), PULSE TIG e MMA com controlo por microprocessador em corrente contínua (DC).

Utilização com uma ampla variedade de materiais como aço, aço inoxidável, titânio, cobre, níquel, magnésio e suas ligas.

Características:

- funcionamento pulse e EASY pulse;
- regulações TIG: bi-level, corrente de arranque / final, tempo soldadura por pontos, pre/post gas, curva de corrente ascendente/descendente, equilíbrio DC AC, frequência de onda quadrada;
- função THINSPOT para precisão e rapidez de soldadura por pontos;
- regulações MMA: arc force e hot start;
- dispositivo anti-stick;
- dispositivo VRD;
- ligação para controlo remoto;
- proteção termostática, sobrevoltagem, baixa voltagem, picos de corrente.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



VISTA EXPLODIDA